

# Reseteo a valores de fábrica cámara Dahua IPC-HFW1230SN-L-0280B-S3 Departamento de Ingeniería

**Cliente:** ADISES GENERAL

Fecha de elaboración: 04 de abril de 2019

Elaboró: Ing. Luis Manuel Haro López





Tiempo de Soporte: 1:20 minutos

### Índice

Problemática o solicitudes del cliente	3
Acciones realizadas	3
Conclusiones	5





## Reseteo a valores de fábrica cámara Dahua IPC-HFW1230SN-L-0280B-S3

#### Problemática.

El cliente reporta tener problemas con sus cámaras Dahua las cuales no es posible instalarlas y visualizarlas en el NVR debido a que se tienen que resetear a valores de fábrica para que se visualicen correctamente.

#### Acciones realizadas.

Se manda un ping a la ip de la cámara para asegurarse de que se apague cuanto se realice el reseteo




Imagen 1.1







Ahora retiramos la tapa donde se encuentra el opturador de la cámara



Imagen 1.2





Se debe generar un corto circuito de 15 segundos en los pines que se muestran, con la cámara encendida, la imagen que ven es la placa bajo los leds para llegar a estos pines



Y Realizamos el puenteo con un cable UTP que es el más apto para el reseteo (vista lateral)





Imagen 1.3





1. Vista Superior del reseteo con el cable UTP



#### Imagen 1.4

#### Conclusiones.

1. Se destapa la cámara y se resetea con el cable para dejar en valores de fábrica y se pueda instalar y visualizar correctamente.